


Важные элементы дизайна и текст лучше не располагать на шве упаковки. Минимальный отступ от шва 6 мм.  
Никаких вылетов делать не нужно.

10  
штук



Видимые зоны для нанесения



Плоховидимые зоны для нанесения




Здесь информацию размещать нельзя



Шов на оборотной стороне может завернуться либо в одну либо в другую сторону — по желанию клиента

Важные элементы дизайна и текст лучше не располагать на шве упаковки. Минимальный отступ от шва 6 мм.  
Никаких вылетов делать не нужно.

15  
ШТУК



Видимые зоны  
для нанесения




Плоховидимые зоны  
для нанесения



Шов на оборотной стороне может завернуться  
либо в одну либо в другую сторону —  
по желанию клиента

Важные элементы дизайна и текст лучше не располагать на шве упаковки. Минимальный отступ от шва 6 мм.  
Никаких вылетов делать не нужно.

20  
штук



Видимые зоны  
для нанесения



Плоховидимые зоны  
для нанесения



Шов на оборотной стороне может завернуться  
либо в одну либо в другую сторону —  
по желанию клиента